



T-49006

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

po de Solicitud:	Servicios	Fecha de Solicitud:	8 de agosto de 2025
nidad Solicitante:	Dirección de Operaciones	Prioridad:	Alta
erencia:	INFRAESTRUCTURA	Solicitado por:	Pablo Castillo
orreio Electrónico:	pablo.castillo@mibus.com.pa	Teléfono:	6675-8926

El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?
Si: ☒ No: ☒

sta solicitud se requiere para adjudicación: **Global** Forma de Entrega: **Parcial**

ugar de Entrega: **Edificio Corporativo, Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos, Ciudad de Panamá, San Miguelito, , Panamá** Tiempo de Entrega: **8 Meses**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
2	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
3	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
4	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
5	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
Total previo a impuesto ITBMS:							63,551.20USD		
Total de impuesto ITBMS:							4,448.60USD		
Costo total de la requisición:							67,999.80USD		

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 12565			
Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 2 Máquina de lavado en el COE Ojo de Agua Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
2	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE de La Doña. Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
3	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE La Cabima. Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
4	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE El Chorrillo Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
5	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE Los Pueblos Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025

Justificación de la Solicitud:
Las máquinas de las marcas Ceccato e Istobal presentan desgaste progresivo, fallas recurrentes y componentes que han superado su vida útil, lo que ha generado interrupciones en el servicio, incremento en los costos de reparación y dependencia técnica para la obtención de repuestos. La operación de estos equipos es esencial para el cumplimiento de los estándares de higiene y presentación de los vehículos que prestan servicio público, por lo que su mantenimiento puede ser postergado.

Justificación de la Urgencia:
La solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de lavado en los COEs de Ojo de Agua (2), La Doña, La Cabima, El Chorrillo y Los Pueblos reviste carácter de urgencia debido a que las fallas acumuladas en componentes críticos están comprometiendo la continuidad del servicio de limpieza de la flota vehicular, indispensable para la operación diaria del sistema de transporte público. La paralización parcial o total de estos equipos afecta directamente la disponibilidad de unidades propias para su despacho, poniendo en riesgo el cumplimiento de los horarios, la calidad del servicio y la imagen institucional de Transporte Masivo de Panamá, S.A. Por lo tanto, se requiere una intervención inmediata que permita restablecer el funcionamiento de los equipos, evitar daños mayores y garantizar la continuidad operativa.

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud:	Servicios	Fecha de Solicitud:	8 de agosto de 2025
Unidad Solicitante:	Dirección de Operaciones	Prioridad:	Alta
Gerencia:	INFRAESTRUCTURA	Solicitado por:	Pablo Castillo
Correo Electrónico:	pablo.castillo@mibus.com.pa	Teléfono:	6675-8926

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: **x** No: **✓**

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Edificio Corporativo, Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos, Ciudad de Panamá, San Miguelito, , Panamá**

Tiempo de Entrega: **8 Meses**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
2	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
3	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
4	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
5	9214	Mantenimiento de máquina de lavado de buses		8.00	UNIDAD	1,588.78	12,710.24	889.72	POR ASIGNAR
Total previo a impuesto ITBMS:							63,551.20USD		
Total de impuesto ITBMS:							4,448.60USD		
Costo total de la requisición:							68,000.20USD		

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 12565

Especificaciones técnicas / Otras observaciones

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 2 Máquina de lavado en el COE Ojo de Agua Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
2	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE de La Doña. Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
3	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE La Cabima. Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
4	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE El Chorrillo Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025
5	9214		Especificaciones técnicas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de lavado en el COE Los Pueblos Otras observaciones: Estos mantenimientos iniciaron en mayo 2025 y finalizan en diciembre del 2025

Justificación de la Solicitud:

Estas máquinas de las marcas Ceccato e Istobal presentan desgaste progresivo, fallas recurrentes y componentes que han superado su vida útil, lo que ha generado interrupciones en el servicio, incremento en los costos de reparación y dependencia técnica para la obtención de repuestos. La operación de estos equipos es esencial para el cumplimiento de los estándares de higiene y presentación de los vehículos que prestan servicio público, por lo que su mantenimiento no puede ser postergado.

Justificación de la Urgencia:

La solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de lavado en los COEs de Ojo de Agua (2), La Doña, La Cabima, El Chorrillo y Los Pueblos reviste carácter de urgencia debido a que las fallas acumuladas en componentes críticos están comprometiendo la continuidad del servicio de limpieza de la flota vehicular, indispensable para la operación diaria del sistema de transporte público. La paralización parcial o total de estos equipos afecta directamente la disponibilidad de unidades limpias para su despacho, poniendo en riesgo el cumplimiento de los horarios, la calidad del servicio y la imagen institucional de Transporte Masivo de Panamá, S.A. Por tanto, se requiere una intervención inmediata que permita restablecer el funcionamiento de los equipos, evitar daños mayores y garantizar la continuidad operativa.

*
~



REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Creado por: Kenia Medina	Solicitado por: Pablo Castillo
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: JEFE DE INFRAESTRUCTURA
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:

Gerente / Jefe del Departamento

Nombre: Mayrim Fraguela

Firma:

Fecha:

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Asignado a:

RE 22/8/25

Autorizado por:
Director de la Unidad Gestora

Nombre: Jorge Herrera

Firma:

Fecha:

Departamento de Presupuesto

Nombre:

Firma:

Fecha: 21/8/25

CAROLINA GAEZ
AUXILIAR DE PRESUPUESTO

Reasignado a:

Carlos Sánchez Fábrega
8-189-954
Gerente General

19/8/25

22AUG'25 9:41AM

DEPTO. DE COMPRAS

LB

TMPSA